



## ETCH PRIMER

### ALLGEMEIN

CODE	BESCHREIBUNG
AS060	Etch Primer 500 ml



### BESCHREIBUNG

Gerko Etch Primer ist ein superschnell trocknender Ätzprimer, der die ultimative Haftung auf vielen schwierigen Oberflächen bietet, einschließlich: Legierung, Edelstahl, Aluminium und verzinktem Blech. Die endgültige Oberfläche ist eine super glatte, nicht poröse Oberfläche, die für jede Deckschicht geeignet ist.

### EIGENSCHAFTEN

- Hervorragende Ätzwirkung
- Hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften
- Schnelle Trocknung und flexible Grundierung
- Kann direkt auf blankes Metall aufgetragen werden
- Benzinbeständig
- Super glattes Finish
- Kann mit einer Vielzahl anderer Farben wie Alkyd-, Cellulose- oder Epoxidbeschichtungen überstrichen werden

### ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

- Bei Raumtemperatur anwenden
- Vor Gebrauch gründlich schütteln
- Die Oberfläche muss trocken und sauber sein, frei von Schmutz, Rost, Fett usw.
- Vorzugsweise sollte die Oberfläche leicht geschliffen werden
- Sprühen Sie dünne Kreuzschichten
- Verdampfen/trocknen lassen
- Schleifen Sie die Schicht leicht, um die beste Haftung der nächsten Schicht zu erzielen
- So reinigen Sie die Düse nach Gebrauch und verhindern ein Verstopfen: Drehen Sie die Dose um und sprühen Sie, bis nur noch Gas freigesetzt wird

### TROCKNUNGSZEITEN

Abhängig von Schichtdicke, Temperatur und Belüftung. Indikation: ca. 10 min staubtrocknen. Nach ca. 30 min wiederbeschichtbar.

### ARBEITSBEDINGUNGEN

- Lufttemperatur 15°C - 30°C
- Oberflächentemperatur 15°C - 30°C, jedoch über dem Kondensationspunkt
- Temperatur der Dose 18°C - 25°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max 80%



## ETCH PRIMER

### ANWENDUNGSTEMPERATUR, °C

- 15 - 30

### LAGERBEDINGUNGEN

Kühlen Sie ab (10°C - 20°C) und trocknen Sie

### SICHERHEIT

Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. Rauchen verboten. Druckbehälter: auch nach Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen. Sprühen Sie nicht auf eine offene Flamme oder eine andere Zündquelle. Atemspray vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Nur im Freien oder an einem gut belüfteten Ort verwenden.